



Det Classenske Fideicommis
Att.: Poul Schreiner Hansen
Tromnæs Alleen 2F, Corselitz
4800 Nykøbing F.

Dato : 25-10-2007
Sag nr. : 20074652
Vor ref. : ws / mva

**Orienterende geoteknisk undersøgelse for ny udstykning "Hamborgskoven",
Delområde 1-27, 28-57 og 58-80, beliggende ved Guldborgvej, Sundby,
4800 Nykøbing F.**

Geoteknisk rapport med tegning nr. 651, samt bilag 1 – 22 og A.

For ovennævnte projekt, bestående af 88 parcelhusgrunde, har vi efter aftale med Dem, udført en orienterende jordbundsundersøgelse, omfattende 22 borer, B1 – B22.

Formålet med undersøgelsen er, at vurdere de generelle jordbunds- og funderingsforhold inden detailprojekteringen igangsættes.

Vi kender ikke den endelige udformning af de enkelte boliger. Det er dog oplyst, at der påtænkes opført 1-1½ etages byggeri uden kælder på området.

I forbindelse med byggemodningen påtænkes opført 3 forsinkelsesbassiner på den lave del af området. Omkring bassinerne er planlagt jordpåfyldning som afgrænsning, for at holde på vandet. Vi har placeret borerne B2, B12 og B16 ud for de påtænkte placeringer.

1. Resumé.

For den nye udstykning "Hamborgskoven" i Sundby, har vi udført i alt 22 stk. 3,0 – 4,5 m dybe borer.

I disse borer er der under 0,2 – 0,7 (lokalt 1,1 – 4,1) m overjord af muld, muldblandet kulturjord og bløde postglaciale aflejringer truffet senglacialt og glacialt sandet ler, sand, moræneler og morænesand.

I 19 af de 22 udførte borer er grundvandsspejlet efter endt borearbejde truffet 0,7 – 2,9 m under terræn (m u.t.). De resterende 3 borer var tør.

Med bundforhold som truffet i borerne, vil der for de enkelte parcelhuse kunne gennemføres direkte fundering på stribefundamenter (bored) med terrændæk, enkelte steder med en fritbærende gulvkonstruktion. Ved boring B6 må fundering på rammede pæle eller borede pærmepæle påregnes.

For byggeri på de enkelte parceller anbefales udført supplerende borer. Dette gælder især i delområdet med parcellerne 1-26 og 55-88, hvor der ud fra de udførte borer kan forventes ekstrafundering.

Interne veje vil kunne funderes direkte efter afrømning af overjord. Generelt andrager afroømningstykken for veje og pladser 0,2 - 0,7 m, lokalt i områder med blødbundsforekomster en del dybere. Her bør det overvejes at anvende Geonet under bærelagene.

Afløbsledninger kan med de i boringerne trufne jordbundsforhold for det meste funderes direkte. Udgravnninger med frie skråninger skal, indtil 2,5 m under terræn, graves med min. anlæg 0,5 i ler og 1,0 i sand. I områder med vandmættet sand over udgravningsniveau kan det blive nødvendigt at sænke grundvandsspejlet midlertidigt.

Afgravet ler og moræneler med vandindhold på maks. 12 - 14 %, samt sand og morænesand kan genindbygges over afløbsledninger og under vejkasser under effektiv komprimering.

2. Mark- og laboratoriearbejde

Der er i dagene 09-10-2007 til 12-10-2007 udført i alt 22 stk. 3,0 – 4,5 m dybe boringer for parcelhusudstykningen.

Under borearbejdet indmålte borelederen laggrænser og udtag repræsentative jordprøver, ligesom der blev udført forsøg til bestemmelse af vingestyrken i intakt og i omrørt jord (c_v hhv. c_{vr}).

I samtlige 22 boringer er nedsat pejlerør til registrering af grundvandsspejlet.

Borepunkterne og terrænkoterne til disse er blevet afsat hhv. højdebestemt af Landinspektørfirma Bo Rasmussen & H.E. Kragh I/S. Placeringen af borepunkterne er vist på situationsplanen, tegning nr. 651. Koterne relaterer til DNN.

I laboratoriet er foretaget bestemmelse af det naturlige vandindhold, w, på i alt 80 jordprøver.

Resultaterne af de udførte mark- og laboratoriearbejder er sammenfattet på de vedlagte boreprofiler på bilagene med samme betegnelse som boringerne: 1 – 22.

Signaturforklaring findes på bilag A.

3. Jordbundsforhold

3.1 Gennemborede jordlag

I hovedparten af boringerne er foroven generelt truffet 0,2 - 0,7 m, overjord af muld og muldblandet kulturjord.

I 3 boringer, B2, B12 samt B16 træffes endvidere bløde postglaciale lag af både tørv, gytje, og gytjeholdigt ler til 1,1 – 2,0 m u.t, medens der i boring B6 træffes postglacialt blødt gytje i 3,5-4,1 m u.t., overlejet af blødt postglacialt ler.

Under overjorden og de bløde postglaciale lag træffes senglaciale og glaciale aflejringer overvejende af sandet ler, sand, moræneler og morænesand. Boringerne slutter for det meste i glaciale lag af moræneler, enkelte boringer dog i senglaciale eller glaciale lag af sand i 3,0 – 4,5 m u.t. For en detaljeret beskrivelse af de gennemborede jordlag henvises til de respektive boreprofiler.

3.2 Materialeegenskaber

Muld og muldblandede lag samt bløde postglaciale lag er på grund af sætningsfaren uegnet som funderingsgrundlag for fundamenter, gulve og veje. Dårligst i funderingsmæssig henstande er de trufne lag af tørv og gytje med vandindhold w på ca. 25 - 75 %.

De senglaciale lerlag opviser både store og - i en del borer - svage styrker, særligt i den øverste zone, hvilket kan medføre mindre sætninger ved fundering i disse lag. De glaciale lag af moræneler og lag af senglacialt eller glacialt sand er som regel er bæredygtige og moderat til kun lidt sammentrykkelige.

I de senglaciale lerlag har vi målt vingestyrker på $c_v = 25 - 200 \text{ kN/m}^2$, og naturligt vandindhold på $w = 11 - 23 \%$.

I de glaciale morænelerlag har vi målt vingestyrker på $c_v = 55 - 200 \text{ kN/m}^2$ og større, lokalt i boring B16 dog kun $25 - 55 \text{ kN/m}^2$ mellem $2,0 - 2,7 \text{ m u.t.}$ Det naturlige vandindhold er i moræneleret målt til $w = 11 - 20 \%$.

Frikitionsvinklen i det senglaciale og glaciale sand afhænger bl.a. af kornstørrelse, kornform, siltindhold og lejringstæthed. Vi skønner friktionsvinklen i det fint / mellemkornede sand til $\phi_{plk} = 34^\circ$, og i morænesand til $\phi_{plk} = 34^\circ$

Iflg. funderingsnormen, DS 415, skønner vi konsolideringsmodulen i ler og moræneler til $K = 10 - 100.000 \text{ kN/m}^2$ og i sand til $K = 30.000 \text{ kN/m}^2$.

3.3 Grundvandsforhold

Der er som før nævnt installeret pejlerør i samtlige 22 borer. Vandspejlet er pejlet umiddelbart efter afslutningen af borearbejdet. Ved denne pejling er vandspejlet i 19 af de 22 borer registreret mellem 0,7 og 2,9 m m u.t. De resterende 3 borer var tørre.

Vandspejlets niveau vil variere i perioder, hvorfor fortsat pejling anbefales.

4. Funderingsforhold for bygninger.

4.1 Generelt

For bygninger skal lasterne fra de bærende konstruktioner overføres til faste senglaciale eller glaciale lag efter reglerne for normal funderingsklasse, jf. DS 415.

Gulve på terræn og veje skal funderes på intakte lag med intet eller kun ringe indhold af organisk materiale.

4.2 Funderingsdybder

I skemaet nedenfor er - gældende for de enkelte borer - angivet beliggenheden af oversiden af de bæredygtige lag (OSBL med $c_v = 70 \text{ kN/m}^2$), som samtidig skal forstås som minimal funderingsdybde for sætningsfølsomt byggeri. Endvidere er afrømningsniveau (AFRN) for udskiftning af sætningsgivende lag under terrændæk samt under sætningsfølsomme be-lægninger angivet.

I skemaet er vandspejlets niveau (VS), som det er pejlet d. 12-10-2007 medtaget.

FM angiver funderingsmåde (A-D) ved de enkelte boresteder, med nuværende terræn som udgangsniveau. FM A-D er nærmere beskrevet under afsnit 4.3.

Ved borestederne ud for de undersøgte forsinkelsesbassiner fremgår, i stedet for funderingsmåde, betegnelsen F.bassin.

Boring Nr.	Terræn- kote DNN	OSBL		AFRN		VS		FM
		m u.t.	Kote	m u.t.	Kote	m u.t.	Kote	
B1	+5,2	1,7	+3,5	0,2	+5,0	1,4	+3,8	A
B2	+3,8	2,0	+1,8	2,0	+1,8	0,7	+3,1	F.Bassin
B3	+4,5	1,6	+2,9	0,3	+4,2	1,1	+3,4	A
B4	+5,1	1,7	+3,4	0,2	+4,9	1,2	+3,9	A
B5	+5,0	1,7	+3,3	0,2	+4,8	1,7	+3,3	A
B6	+4,3	4,1	+0,2	4,1	+0,2	1,6	+2,7	D
B7	+4,8	1,6	+3,2	0,5	+4,3	1,1	+3,7	A
B8	+4,7	2,7	+2,0	0,6	+4,1	1,2	+3,5	C
B9	+4,8	0,6	+4,2	0,6	+4,2	1,1	+3,7	A
B10	+4,3	1,7	+2,6	0,3	+4,0	0,9	+3,4	A
B11	+3,6	0,5	+3,1	0,5	+3,1	0,9	+2,6	A
B12	+3,5	1,1	+2,4	1,1	+2,4	0,9	+2,6	F.Bassin
B13	+6,2	1,1	+5,1	0,6	+5,6	Tør	-	A
B14	+6,0	0,6	+5,4	0,6	+5,4	Tør	-	A
B15	+5,4	0,7	+4,7	0,7	+4,7	1,8	+3,6	A
B16	+3,3	2,8	+0,5	1,7	+1,6	1,1	+2,2	F.Bassin
B17	+4,1	2,2	+1,9	0,2	+3,9	2,9	+1,2	C
B18	+4,6	0,5	+4,1	0,5	+4,1	1,8	+2,8	A
B19	+5,3	0,7	+4,6	0,7	+4,6	1,1	+4,2	A
B20	+5,1	0,7	+4,4	0,2	+4,9	1,4	+3,7	A
B21	+7,3	0,2	+7,1	0,2	+7,1	Tør	-	A
B22	+4,9	1,2	+3,7	0,3	+4,6	0,7	+4,2	A

4.3 Funderingsmåde- og art

Med dybde til overside bæredygtige lag (OSBL) som truffet i boringerne kan ved de udførte boresteder / parceller udføres fundering i henhold til følgende funderingsmåder.

FM - A: henviser til **stribefundament + gulv på terræn** efter udskiftning til AFRN af muldblandet overjordslag med velkomprimeret grus.

FM - B: henviser til **stribefundament + fritbærende gulv**, aflagt på fundamentter.

FM - C: henviser til **enkeltfundamenter + fritbærende gulv**, aflagt på fundamentsbjælker.

FM - D: henviser til **fundering på rammede pæle eller permapæle + fritbærende gulv**, aflagt på fundamentsbjælker.

Med de dybder til funderingsfast bund som er truffet i boringerne, sammenholdt med de nuværende terrænkoter, kan der på de fleste parcelhusgrunde gennemføres direkte fundering på stribefundamenter. Dog må der tit og ofte påregnes større dybde end ved normal frostfri funderingsniveau.

Hvor bæredygtige lag træffes højere end frostfri dybde skal randfundamenter af hensyn til frostfarens føres mindst 0,9 m ned under fremtidigt terræn.
Hvor jordarterne under fundamenterne skifter mellem f.eks. ler og sand, anbefaler vi, at disse forstærkes med minimumsarmering, svarende til 0,25 % af fundamenttværsnittet, fordelt med halvdelen i over- og underside af fundamentet.

Lokalt kan der på enkelte grunde blive tale om fundering på enkelfundamenter, f.eks. i området ved boring B8 og B17, medens der i området ved boring B6 må påregnes fundering på pæle / permapæle.

4.4 Gulve

Terrændæk kan - med bundforhold som registreret i de fleste boringer (FM – A:) - principielt udlægges direkte. Forinden foretages afrømning til AFRN og efterfølgende indbygning af en ler- og siltfri sand/grusfyld med intet eller meget ringe indhold af organisk materiale (<1% glødetab). Fylden indbygges i lagtykkelse på max. 15 cm under effektiv komprimering.

I områder hvor opfyldninger overstiger 0,6 m's højde bør iflg. DS 415 udføres stikprøvevis komprimeringskontrol.

Hvor terræn- og funderingsforholdene medfører opfyldning under gulve større end 0,8 – 1,0 m, (FM – B+C+D) bør det overvejes at udføre gulvet fritbærende, aflagt på randfundamenter og et system af indre fundamenter eller som paddehatdæk.

4.5 Dræn

Jorden i hovedparten af området er ikke selvdrænende. Derfor anbefaler vi generelt at regne med, at bygningerne forsynes med omfangsdræn.

De trufne finkornede aflejringer indebærer risiko for tilstopning af drænene. Det anbefales derfor at filterkaste drænene med et materiale, der er filterstabilit overfor den omgivende jord (f.eks. perlesten mod PVC-ledningen og vasket grus mod finkornet jord). Endvidere bør drænsystemet udformes, så senere rensning er mulig.

5. Funderingsforhold for interne veje, pladser og afløbsledninger.

Funderingsfast bund for kloakker, interne veje og pladsbelægninger findes principielt ved boringerne stort set i samme dybder som gældende for AFRN i skemaet, afsnit 4.2.

Enkelte boringer på området viser dog, at der må påregnes større mulddag og bløde postglaciale aflejringer af gytje, tørv og gytjeholdigt ler til større dybde.

Hvis man vil have sætningsfrie interne vej eller parkeringsarealer bør disse lag fjernes og erstattes af komprimeret sand/grusfyld.

Da det økonomisk er ret bekosteligt at foretage en udskiftning af materialer med dårlig bærevne til større dybde, kan man – hvis interne veje og parkeringsarealer kan tolerere mindre

sætninger – anvendes en opbygning med geonet samt geonet armeret grusbærelag og filterdug under bundsikring.

Der kan ved afrømning på sætningsgivende aflejringer regnes med et bundmodul $E_m = 3 \text{ á } 5 \text{ MPa}$.

Uden for bygninger bør kloakledninger i disse områder vælges med rigeligt fald og som rimeligt fleksible rør. Alternativ må spildevandsledninger udføres som højtliggende trykledninger

I forbindelse med udgravnning til vejkasse og kloak kan det i sandede lag under grundvandspejlet blive nødvendigt at anvende sugespidser. Udgravnings siderne bør anlægges med minimumslæg 1,5 (1 lodret, 1,5 vandret), medmindre der gøres brug af afstivning, f.eks. med gravekasse.

Med hensyn til genanvendelse under vejkasser af de opgravede materialer vurderer vi moræneler med vandindhold (w) på op til 12 % som mest velegnet og med w = 12 - 14 % som brugbart. Desuden er lag af sand og morænesand genanvendelige.

Under gulve skal kun anvendes sand eller grus.

Med hensyn til jordpåfyldning omkring de påtænkte forsinkelsesbassiner og på de tilstødende naboarealer (parceller og interne veje) må det frarådes, at genanvende og udlægge overjorden af tørv, gytje og gytjeholdigt ler, som truffet i de tilstødende borer B2, B12 og B16, da disse lag er stærkt sætningsgivende og ikke egnet til indbygning. Desuden er det ikke muligt at komprimere disse lag, da de indeholder et alt for højt vandindhold.

6. Tørholdelse af udgravnninger

Med bundforhold som truffet i de fleste borer kan udgravnninger til fundamenter for bygninger uden kælder tørholdes ved simpel lænsning.

Hvis der graves i sand med højtliggende grundvandsspejl, må der eventuelt påregnes anvendt midlertidig grundvandssænkning under grave- og støbearbejdet, f. eks. ved hjælp af et sugespidsanlæg.

7. Miljøforhold

Der er ikke ved lugt eller udseende af det opborede materiale truffet forhold, som indikerer tilstedeværelse af forurenset jord.

8. Supplerende undersøgelser - Kontrolundersøgelser

For byggeri på de enkelte parceller vil vi anbefale, at der udføres supplerende geotekniske undersøgelser, baseret på borer eller gravninger.

Det gælder især ved de lavliggende områder, samt ved funderingsarbejderne i nærheden af de påtænkte forsinkelsesbassiner og i området, hvor der, med udgangspunkt af målebordsbladet fra perioden 1842 – 1899, tidligere er registreret et nu opfyldt vandløb, hvis omtrentlige placering fremgår af tegn. nr. 651.

På samme tegning har vi markeret omtrentligt skønnet område, hvor der med de udførte borer som udgangspunkt må påregnes ekstrafundering, og dermed forøgede byggeomkostninger.

Inden støbning skal der i alle tilfælde gennemføres geoteknisk udgravningskontrol som sikkerhed for, at de ved dimensioneringen gjorde forudsætninger er til stede overalt - også mellem borerne.

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Wolfgang Schnabl". It is written in a cursive style with some vertical strokes and loops.

Wolfgang Schnabl

U:\Sager-Vordingborg\2007\4652.alm\Rapporter\20064652.Hamborgskoven.ws.docx

GEOTEKNIK BORING

FORSØGSRESULTATER		DYBDE I M.U.T.	BORE- PROFIL	PRØVER	JORDARTSBESKRIVELSE:					
				1	MULD, sandet, mørkebrunt.					
				2	LER, sandet, sv. muldblandet, m. få rodrester, brunt, Fl/Sg.					
		1		3	LER, sv. siltet, m. enk. rodrester, brunt, Fl/Sg.					
				4	LER, sv. siltet, m. enk. rodrester, brunt, Fl/Sg.					
				5	MORÆNELER, kalkh., brunt, Gl/Gc.					
				6	MORÆNELER, kalkh., brunt, Gl/Gc.					
		3		7	MORÆNELER, kalkh., brunt, Gl/Gc.					
		4								
		5								
		6								
		7								
		8								
		9								
		10								
50	100	150	200	250	300	kN/m ²	C _{vr} , C _v	Metode 6" u. foring	Sag 20074652	
10	20	30	40	50	60	%	w	Udf. d. 2007-10-09	Udstykning, Guldborgvej, Sundby	
12	14	16	18	20	22	kN/m ³	γ	Af MES/JOJ	Terrænkote +5,2 DNN	Bilag nr.
1	2	3	4	5	6	%	gl	Tegn. JBØ Kontr.	Boring nr. B1	1




SKUDE & JACOBSEN
Rådgivende ingeniører

Næstvedvej 1
DK 4760 Vordingborg
Telefon 5537 1600
Telefax 5534 1600

BOREPROMIL

GEOTEKNIK BORING




SKUDE & JACOBSEN
Rådgivende ingeniører

Næstvedvej 1
DK 4760 Vordingborg
Telefon 5537 1600
Telefax 5534 1600

BOREPROFILE

GEOTEKNIK BORING



50	100	150	200	250	300	kN/m^2	C_{vr}, C_v	Metode 6" u. foring	Sag 20074652
10	20	30	40	50	60	%	w	Udf. d. 2007-10-09	Udstykning, Guldborgvej, Sundby
12	14	16	18	20	22	kN/m^3	γ	Af MES/JOJ	Terrænkote +4,5 DNN
1	2	3	4	5	6	%	gl	Tegn. JBØ Kontr.	Bileg nr. B3



SKUDE & JACOBSEN
Rådgivende ingeniører

Næstvedvej 1
DK 4760 Vordingborg
Telefon 5537 1600
Telefax 5534 1600

BOREPROFIL

3

GEOTEKNIK BORING

FORSØGSRESULTATER		DYBDE I M.U.T.	BORE- PROFIL	PRØVER	JORDARTSBESKRIVELSE:				
					MULD, sort.				
				109	LER, sv. siltet, sandet, sv. gruset, gråbrunt, Ne/Sg.				
				110	LER, st. sandet, gråbrunt, Fl/Sg, blødt.				
				111	LER, sv. siltet, st. sandet, gråbrunt, Fl/Sg, blødt.				
				112	MORÆNELER, sandet, kalkh., gråbrunt, Gl/Gc.				
				112	MORÆNELER, m. sandlommer, kalkh., gråbrunt, Gl/Gc.				
				112	SAND, fint/mlk., sv. gruset, brungråt, Sm/Gc.				
				4					
				5					
				6					
				7					
				8					
				9					
				10					
50	100	150	200	250	300	kN/m ²	C _{vr} , C _v	Metode 6" u. foring	Sag 20074652
10	20	30	40	50	60	%	w	Udf. d. 2007-10-11	Udstykning, Guldborgvej, Sundby
12	14	16	18	20	22	kN/m ³	γ	Af MES/JOJ	Terrænkote +5,1 DNN
1	2	3	4	5	6	%	gl	Tegn. JBØ Kontr.	Bilag nr.
								Boring nr. B4	4



SKUDE & JACOBSEN
Rådgivende ingeniører

Næstvedvej 1
DK 4760 Vordingborg
Telefon 5537 1600
Telefax 5534 1600

BOREPROFIL

GEOTEKNIK BORING

FORSØGSRESULTATER		DYBDE I M.U.T.	BORE- PROFIL	PRØVER	JORDARTSBESKRIVELSE:					
					MULD, sort.					
				33	SAND, fint, sv. leret, brunt, Sm/Sg.					
		1		34	LER, sandet, sv. gruset, brunt, Ne/Sg, blødt.					
				35	MORÆNELER, kalkh., brunt/gråt, Gl/Gc.					
		2		36	MORÆNELER, kalkh., brunt, Gl/Gc.					
				37	MORÆNELER, kalkh., brunt, Gl/Gc.					
		3		38	MORÆNELER, kalkh., brunt, Gl/Gc.					
		4								
		5								
		6								
		7								
		8								
		9								
		10								
50	100	150	200	250	300	kN/m ²	C _{vr} , C _v	Metode 6" u. foring	Sag 20074652	
10	20	30	40	50	60	%	w	Udf. d. 2007-10-10	Udstykning, Guldborgvej, Sundby	
12	14	16	18	20	22	kN/m ³	γ	Af MES/JOJ	Terrænkote +5,0 DNN	Bileg nr.
1	2	3	4	5	6	%	gl	Tegn. JBØ Kontr.	Boring nr. B5	5




SKUDE & JACOBSEN
Rådgivende ingenører

Næstvedvej 1
DK 4760 Vordingborg
Telefon 5537 1600
Telefax 5534 1600

BOREPROFIL

GEOTEKNIK BORING




SKUDE & JACOBSEN
Rådgivende ingeniører

Næstvedvej 1
DK 4760 Vordingborg
Telefon 5537 1600
Telefax 5534 1600

BOREPROFIL

GEOTEKNIISK BORING




SKUDE & JACOBSEN

Rådgivende ingeniører

Næstvedvej 1
DK 4760 Vordingborg
Telefon 5537 1600
Telefax 5534 1600

BOREPROFIL

GEOTEKNIK BORING



SKUDE & JACOBSEN
Rådgivende ingeniører

Næstvedvej 1
DK 4760 Vordingborg
Telefon 5537 1600
Telefax 5534 1600

BOREPROFIL

GEOTEKNIK BORING

FORSØGSRESULTATER						DYBDE I M.U.T.	BORE- PROFIL	PRØVER	JORDARTSBESKRIVELSE:
								27	MULD, sandet, brunt.
								28	LER, st. sandet, sv. gruset, brungråt, Ne/Sg.
								29	SAND, fint/mlk., sv. leret, sv. gruset, gråt, Ne/Sg.
								30	LER, sandet, sv. gruset, brunt/gråt, Ne/Sg.
								31	SAND, fint/mlk., lysebrunt, Sm/Sg.
								32	SAND, fint/mlk., lysebrunt, Sm/Sg.
								4	
								5	
								6	
								7	
								8	
								9	
								10	
50	100	150	200	250	300	kN/m ²	C _{vr} , C _v	Metode 6" u. foring	Sag 20074652
10	20	30	40	50	60	%	w	Udf. d. 2007-10-10	Udstykning, Guldborgvej, Sundby
12	14	16	18	20	22	kN/m ³	γ	Af MES/JOJ	Terrænkote +4,8 DNN
1	2	3	4	5	6	%	gl	Tegn. JBØ Kontr.	Bilag nr.
									9



SKUDE & JACOBSEN


Rådgivende ingeniører

Rådgivende ingeniører

Næstvedvej 1
DK 4760 Vordingborg
Telefon 5537 1600
Telefax 5534 1600

BOREPROFIL

GEOTEKNIISK BORING



50	100	150	200	250	300	kN/m ²	C _{VR} , C _V	Metode 6" u. foring	Sag 20074652
10	20	30	40	50	60	%	w	Udf. d. 2007-10-10	Udstykning, Guldborgvej, Sundby
12	14	16	18	20	22	kN/m ³	γ	Af MES/JØJ	Terrænkote +4,3 DNN
1	2	3	4	5	6	%	gl	Tegn. JBØ Kontr.	Boring nr. B10 Bilag nr. 10



SKUDE & JACOBSEN

Rådgivende ingenører

Næstvedvej 1
DK 4760 Vordingborg
Telefon 5537 1600
Telefax 5534 1600

BOREPROFIL

GEOTEKNIK BORING

FORSØGSRESULTATER						DYBDE I M.U.T.	BORE- PROFIL	PRØVER	JORDARTSBESKRIVELSE:
								72	MULD, sv. sandet, gråbrunt.
								73	SAND, mlk., brunt, Sm/Sg.
								74	MORÆNELER, kalkh., brungråt, Gl/Gc.
								75	MORÆNELER/KALK, gråt/hvidt, Gl/Gc.
								76	MORÆNELER, kalkh., gråt, Gl/Gc.
								77	MORÆNELER, kalkh., gråt, Gl/Gc.
								78	MORÆNELER, kalkh., gråt, Gl/Gc.
								4	
								5	
								6	
								7	
								8	
								9	
								10	
50	100	150	200	250	300	kN/m ²	C _{vr} , C _v	Metode 6" u. foring	Sag 20074652
10	20	30	40	50	60	%	w	Udf. d. 2007-10-11	Udstykning, Guldborgvej, Sundby
12	14	16	18	20	22	kN/m ³	γ	Af MES/JOJ	Terrænkote +3,6 DNN
1	2	3	4	5	6	%	gl	Tegn. JBØ Kontr.	Bilag nr. Bilag nr. B11




SKUDE & JACOBSEN
Rådgivende ingenører

Næstvedvej 1
DK 4760 Vordingborg
Telefon 5537 1600
Telefax 5534 1600

BOREPROFIL

GEOTEKNIK BORING

FORSØGSRESULTATER	DYBDE I M.U.T.	BORE- PROFIL	PRØVER	JORDARTSBESKRIVELSE:
				MULD, sort.
			66	TØRVEMULD, sort, Fe/Pg.
			67	GYTJE, sv. leret, sv. siltet, mørkebrunt, Fe/Pg.
			68	SAND, fint, siltet, leret, brunt/gråt, Sm/Sg.
			69	MØRÆNELER, st. sandet, kalkh., brungråt, Gl/Gc.
			70	MØRÆNELER, kalkh., gråt, Gl/Gc.
			71	MØRÆNELER, kalkh., gråt, Gl/Gc.
	4			
	5			
	6			
	7			
	8			
	9			
	10			
50 100 150 200 250 300	kN/m ²	C _{VR} , C _V	Metode 6" u. foring	Sag 20074652
10 20 30 40 50 60	%	w	Udf. d. 2007-10-11	Udstykning, Guldborgvej, Sundby
12 14 16 18 20 22	kN/m ³	γ	Af MES/JØJ	Terrænkote +3,5 DNN
1 2 3 4 5 6	%	gl	Tegn. JBØ Kontr.	Bilag nr. B12
				12



SKUDE & JACOBSEN
Rådgivende ingeniører

Næstvedvej 1
DK 4760 Vordingborg
Telefon 5537 1600
Telefax 5534 1600

BOREPROFILE

GEOTEKNIK BORING

FORSØGSRESULTATER		DYBDE I M.U.T.	BORE- PROFIL	PRØVER	JORDARTSBESKRIVELSE:					
CvI	Cv				MULD, sort.					
				21	SAND, fint/mlk., muldblandet, brunt, kulturjord.					
		1		22	SAND, fint/mlk., leret, sv. muldblandet, brunt, Ne/Sg.					
				23	LER, sandet, brunt, Ne/Sg.					
		2		24	MORÆNELER, kalkh., brungråt, Gl/Gc.					
				25	MORÆNELER, kalkh., brungråt, Gl/Gc.					
		3		26	MORÆNELER, kalkh., brungråt, Gl/Gc.					
		4								
		5								
		6								
		7								
		8								
		9								
		10								
50	100	150	200	250	300	kN/m ²	C _{vr} , C _v	Metode 6" u. foring	Sag 20074652	
10	20	30	40	50	60	%	w	Udf. d. 2007-10-10	Udstykning, Guldborgvej, Sundby	
12	14	16	18	20	22	kN/m ³	γ	Af MES/JOJ	Terrenkote +6,2 DNN	Bilag nr.
1	2	3	4	5	6	%	gl	Tegn. JBØ Kontr.	Boring nr. B13	13



SKUDE & JACOBSEN
Rådgivende ingeniører

Næstvedvej 1
DK 4760 Vordingborg
Telefon 5537 1600
Telefax 5534 1600

BOREPROFILE

GEOTEKNIK BORING

FORSØGSRESULTATER						DYBDE I M.U.T.	BORE- PROFIL	PRØVER	JORDARTSBESKRIVELSE:
									MULD, sort.
C _{VR}		C _V						39	SANDMULD, sort.
			Sten			1		40	SAND, fint/mlk., mg. sv. gruset, brunt, Sm/Sg.
								41	SAND, fint/mlk., mg. sv. gruset, brunt, Sm/Sg.
			W			2		42	MORÆNESAND, kalkh., brunt, Gl/Gc.
				Sten				43	MORÆNELER, sandet, kalkh., brungråt, Gl/Gc.
				Sten		3		44	MORÆNELER, kalkh., brungråt, Gl/Gc.
C _{VR}		C _V				4			
						5			
						6			
						7			
						8			
						9			
						10			
50	100	150	200	250	300	kN/m ²	C _{VR} , C _V	Metode 6" u. foring	Sag 20074652
10	20	30	40	50	60	%	w	Udf. d. 2007-10-10	Udstykning, Guldborgvej, Sundby
12	14	16	18	20	22	kN/m ³	γ	Af MES/JOJ	Terrenkote +6,0 DNN
1	2	3	4	5	6	%	gl	Tegn. JBØ Kontr.	Bilag nr.
									14



SKUDE & JACOBSEN
Rådgivende ingeniører

Næstvedvej 1
DK 4760 Vordingborg
Telefon 5537 1600
Telefax 5534 1600

BOREPROMIL

GEOTEKNISK BORING

FORSØGSRESULTATER						DYBDE I M.U.T.	BORE- PROFIL	PRØVER	JORDARTSBESKRIVELSE:
									FYLD af muld, sortgråt.
								79	SAND, fint, muldblandet, mørkebrunt, kulturjord.
								80	MORÆNELER, kalkh., gråbrunt, GI/Gc.
								81	MORÆNELER, kalkh., gråbrunt, GI/Gc.
								82	MORÆNELER, sandet, gruset, kalkh., brungråt, GI/Gc.
								83	MORÆNESAND, gruset, kalkh., brungråt, GI/Gc.
								84	MORÆNESAND, m. lerpartier, gruset, kalkh., brungråt, GI/Gc.
								4	
								5	
								6	
								7	
								8	
								9	
								10	
50	100	150	200	250	300	kN/m ²	C _{vr} , C _v	Metode 6" u. foring	Sag 20074652
10	20	30	40	50	60	%	w	Udf. d. 2007-10-11	Udstykning, Guldborgvej, Sundby
12	14	16	18	20	22	kN/m ³	γ	Af MES/JOJ	Terrænkote +5,4 DNN
1	2	3	4	5	6	%	gl	Tegn. JBØ Kontr.	Bilag nr.
									Boring nr. B15



SKUDE & JACOBSEN
Rådgivende ingeniører

Næstvedvej 1
DK 4760 Vordingborg
Telefon 5537 1600
Telefax 5534 1600

BOREPROMIL

15

GEOTEKNIK BORING

FORSØGSRESULTATER						DYBDE I M.U.T.	BORE- PROFIL	PRØVER	JORDARTSBESKRIVELSE:
S VI	C V							137	FYLD af ler, sv. sandet, sv. muldblandet, mørkebrunt.
								138	TØRV, muldblandet, sort, Pg.
								139	LER, gytjeholdigt, sandet, mørkebrunt, Fe/Pg.
								140	LER, gytjeholdigt, sandet, mørkebrunt, Fe/Pg.
								141	MORÆNELER, sandet, kalkh., gråt, GI/Gc, blødt.
								142	MORÆNELER, sandet, kalkh., gråt, GI/Gc, blødt.
								143	MORÆNELER, kalkh., gråt, GI/Gc.
								144	MORÆNELER, kalkh., gråt, GI/Gc.
								145	MORÆNELER, kalkh., gråt, GI/Gc.
								5	
								6	
								7	
								8	
								9	
								10	
50	100	150	200	250	300	kN/m ²	C _{VF} , C _V	Metode 6" u. foring	Sag 20074652
10	20	30	40	50	60	%	w	Udf. d. 2007-10-12	Udstykning, Guldborgvej, Sundby
12	14	16	18	20	22	kN/m ³	γ	Af KI/ELA	Terrænkote +3,3 DNN
1	2	3	4	5	6	%	gl	Tegn. JBØ Kontr.	Bilag nr. B16



SKUDE & JACOBSEN
Rådgivende ingeniører

Næstvedvej 1
DK 4760 Vordingborg
Telefon 5537 1600
Telefax 5534 1600

BOREPROMIL

16

GEOTEKNIK BORING

FORSØGSRESULTATER						DYBDE I M.U.T.	BORE- PROFIL	PRØVER	JORDARTSBESKRIVELSE:
Cvr	Cv	W							MULD, sort.
						1		129	SAND, mlf., sv. leret, gråt;brunt, Sm/Sg.
						2		130	LER, sv. siltet, sv. sandet, gråbrunt, Fl/Sg.
						3		131	LER, sv. siltet, sv. sandet, gråbrunt, Fl/Sg.
						4		133	LER, sv. siltet, sv. sandet, gråbrunt, Fl/Sg, blødt.
						5		134	MORÆNELER, kalkh., brungråt, Gl/Gc.
						6		135	MORÆNELER, kalkh., gråt, Gl/Gc.
						7		136	MORÆNELER, kalkh., gråt, Gl/Gc.
						8			
						9			
						10			
50	100	150	200	250	300	kN/m ²	C _{vr} , C _v	Metode 6" u. foring	Sag 20074652
10	20	30	40	50	60	%	w	Udf. d. 2007-10-12	Udstykning, Guldborgvej, Sundby
12	14	16	18	20	22	kN/m ³	γ	Af MES/JØJ	Terrænkote +4,1 DNN
1	2	3	4	5	6	%	gl	Tegn. JBØ Kontr.	Bilag nr. B17
SKUDE & JACOBSEN Rådgivende ingeniører						BOREPROFIL			



Næstvedvej 1
DK 4760 Vordingborg
Telefon 5537 1600
Telefax 5534 1600

GEOTEKNIK BORING

FORSØGSRESULTATER						DYBDE I M.U.T.	BORE- PROFIL	PRØVER	JORDARTSBESKRIVELSE:
									MULD, sort.
						123			SAND, mlf., muldblandet, mørkebrunt, kulturjord.
						124			SAND, mlf., brunt, Sm/Sg.
						125			SAND, fint/mlf., brungråt, Sm/Sg.
						126			MORÆNELER, siltet, sandet, kalkh., brungråt, Gl/Gc.
						127			MORÆNELER, siltet, sandet, kalkh., brungråt, Gl/Gc.
						128			MORÆNELER, kalkh., gråt, Gl/Gc.
						4			
						5			
						6			
						7			
						8			
						9			
						10			
50	100	150	200	250	300	kN/m ²	C _{vr} , C _v	Metode 6" u. foring	Sag 20074652
10	20	30	40	50	60	%	w	Udf. d. 2007-10-12	Udstykning, Guldborgvej, Sundby
12	14	16	18	20	22	kN/m ³	γ	Af MES/JOJ	Terrænkote +4,6 DNN
1	2	3	4	5	6	%	gl	Tegn. JBØ Kontr.	Bilag nr.
									Boring nr. B18



SKUDE & JACOBSEN
Rådgivende ingeniører

Næstvedvej 1
DK 4760 Vordingborg
Telefon 5537 1600
Telefax 5534 1600

BOREPROFIL

18

GEOTEKNIISK BORING

FORSØGSRESULTATER						DYBDE I M.U.T.	BORE- PROFIL	PRØVER	JORDARTSBESKRIVELSE:
									MULD, sort.
								51	SANDMULD, st. gruset, brunt.
								52	LER, sandet, sv. gruset, brunt/gråt, Ne/Sg.
								53	LER, sandet, sv. gruset, brunt/gråt, Ne/Sg, blødt.
								54	MORÆNELER, kalkh., brunt, GI/Gc.
								54	MORÆNELER, m. sandstribet, kalkh., brungråt, GI/Gc.
								56	MORÆNELER, kalkh., brungråt, GI/Gc.
								4	
								5	
								6	
								7	
								8	
								9	
								10	
50	100	150	200	250	300	kN/m ²	C _{vr} , C _v	Metode 6" u. foring	Sag 20074652
10	20	30	40	50	60	%	w	Udf. d. 2007-10-10	Udstykning, Guldborgvej, Sundby
12	14	16	18	20	22	kN/m ³	γ	Af MES/JØJ	Terrænkote +5,3 DNN
1	2	3	4	5	6	%	gl	Tegn. JBØ Kontr.	Bilag nr. B19

Sten
VS 2007-10-12/1.m

The diagram shows a vertical profile with six numbered layers (1-6) corresponding to the soil descriptions in the table. Layer 1 is at the top, layer 6 at the bottom. Layer 1 is a dark grey horizontal band. Layer 2 is a light grey band with diagonal hatching. Layer 3 is a light grey band with small circles. Layer 4 is a light grey band with diagonal hatching. Layer 5 is a light grey band with small circles. Layer 6 is a light grey band with diagonal hatching. To the left of the profile, there are symbols for Cv (open circle), Cvr (solid circle), and W (cross). The profile is bounded by vertical lines on the left and right sides.



SKUDE & JACOBSEN

Rådgivende ingeniører

Næstvedvej 1
DK 4760 Vordingborg
Telefon 5537 1600
Telefax 5534 1600

BOREPROFIL

GEOTEKNIK BORING

FORSØGSRESULTATER	DYBDE I M.U.T.	BORE- PROFIL	PRØVER	JORDARTSBESKRIVELSE:					
				MULD, sort.					
			91	LER, sv. siltet, sv. sandet, gråbrunt, Fl/Sg.					
	1		92	LER, siltet, sv. sandet, gråbrunt, Fl/Sg.					
			93	LER, siltet, sandet, sv. gruset, gråbrunt, Fl/Sg.					
	2		94	MORÆNELER, kalkh., gråbrunt, Gl/Gc.					
			95	MORÆNELER, kalkrigt, brungrått, Gl/Gc.					
	3		96	MORÆNELER, kalkh., brungrått, Gl/Gc.					
	4								
	5								
	6								
	7								
	8								
	9								
	10								
50	100	150	200	250	300	kN/m ²	C _{Vr} , C _v	Metode 6" u. foring	Sag 20074652
10	20	30	40	50	60	%	w	Udf. d. 2007-10-11	Udstykning, Guldborgvej, Sundby
12	14	16	18	20	22	kN/m ³	γ	Af MES/JOJ	Terrenkote +5,1 DNN
1	2	3	4	5	6	%	gl	Tegn. JBØ Kontr.	Bilag nr.
									Boring nr. B



SKUDE & JACOBSEN
Rådgivende ingeniører

Næstvedvej 1
DK 4760 Vordingborg
Telefon 5537 1600
Telefax 5534 1600

BOREPROFIL

20

GEOTEKNIK BORING

FORSØGSRESULTATER						DYBDE I M.U.T.	BORE- PROFIL	PRØVER	JORDARTSBESKRIVELSE:
									MULD, sort.
						97			SAND, mlk., gråbrunt, Sm/Sg.
						1		98	SAND, fint/mlk., brunt/gråt, Sm/Sg.
						2		99	SAND, fint/mlk., brunt/gråt, Sm/Sg.
						3		100	SAND, fint, sv. siltet, brungråt, Sm/Sg.
						4		101	SAND, fint, sv. siltet, brungråt, Sm/Sg.
						5		102	LER, sv. siltet, sandet, gråt;brunt, Fl/Sg.
						6			
						7			
						8			
						9			
						10			
50	100	150	200	250	300	kN/m ²	C _{vr} , C _v	Metode 6" u. foring	Sag 20074652
10	20	30	40	50	60	%	w	Udf. d. 2007-10-11	Udstykning, Guldborgvej, Sundby
12	14	16	18	20	22	kN/m ³	γ	Af MES/JOJ	Terrænkote +7,3 DNN
1	2	3	4	5	6	%	gl	Tegn. JBØ Kontr.	Bilag nr. Bilag nr. B21

SKUDE & JACOBSEN
Rådgivende ingeniører

Næstvedvej 1
DK 4760 Vordingborg
Telefon 5537 1600
Telefax 5534 1600

BOREPROFIL

21

GEOTEKNIK BORING

FORSØGSRESULTATER						DYBDE I M.U.T.	BORE- PROFIL	PRØVER	JORDARTSBESKRIVELSE:
C _{VR}	C _V								MULD, sort.
								85	SAND, fint/mlk., sv. muldblandet, brungråt, Ne/Sg.
								86	LER, sv. siltet, sv. sandet, gråbrunt, Fl/Sg.
								87	LER, sandet, brungråt, Fl/Sg, blødt.
								88	MORÆNELER, kalkh., brungråt, Gl/Gc.
								89	MORÆNELER, kalkh., gråt, Gl/Gc.
								90	MORÆNELER, kalkh., gråt, Gl/Gc.
								4	
								5	
								6	
								7	
								8	
								9	
								10	
50	100	150	200	250	300	kN/m ²	C _{VR} , C _V	Metode 6" u. foring	Sag 20074652
10	20	30	40	50	60	%	w	Udf. d. 2007-10-11	Udstykning, Guldborgvej, Sundby
12	14	16	18	20	22	kN/m ³	γ	Af MES/JØJ	Terrænkote +4,9 DNN
1	2	3	4	5	6	%	gl	Tegn. JBØ Kontr.	Bilag nr. B22



SKUDE & JACOBSEN
Rådgivende ingeniører

Næstvedvej 1
DK 4760 Vordingborg
Telefon 5537 1600
Telefax 5534 1600

BOREPROFIL

22



PF 826 729 Gl. opfyldt åløb.

GULDORGVEJ, SUNDBY HAMBORGSKOVEN, NY UDSTYKNING,

ORIENTERENDE GEOTEKNIK UNDERØSGELSE SITUATIONSPLAN